

FO-GRDD- 228

Formato

02393

FO-GRDD Formato Único para la Revisión de Establecimientos Comerciales



Alcaldía de Medellín

Versión. 1

Fecha de programación	6/15/2021	Fecha de inspección	16 Jun 21	Fecha de re inspección		Solicitud N°	22538		
Notas:						N° De Inspección	32566		
Razón social	SERVIAUTOMOTRIZ MECAIRES SAN DIEGO			Grupo de ocupación	COMERCIAL				
Nit	43.162.346-4	Teléfono	261-12-50	Horario	L A V 8:00AM - 16:00 / S 8:00AM - 14:00				
Dirección	CALLE 36 N° 45 - 19			Comuna	10	Licencia			
Nombres y apellidos	DIANA CATALINA ZAPATA PULGARIN			Propietario <input type="checkbox"/>	Administrador <input type="checkbox"/>	N° de niveles			
Área total M <sup>2</sup>	820	Barrio	SAN DIEGO	Número de empleados	10	Dirección de Correo electrónico			
				N° de visitantes	10	Servicio Mecanics, com			
Aforo total	20	Norma de construcción	NSR 10 <input type="checkbox"/>	NSR 95 <input type="checkbox"/>	Cumple SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Grietas SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Requiere comisión técnica <input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A
<b>1. SEGURIDAD HUMANA</b>					El sistema contra incendio en general cuenta con mantenimiento y las pruebas hidráulicas que le corresponden	NFPA 25			/
Posee salidas con los anchos requeridos	NSR-98/10	/			Posee extintores distribuidos según requisitos de la norma	NFPA 10	/		
Posee cantidad de salidas de acuerdo a carga de ocupación	NSR-98/10	/			Posee conexión para bomberos	NFPA 14			/
Posee vías de evacuación con los anchos requeridos	NSR-98/10	/			Existen hidrantes en la distancia requerida	NSR-10			/
Las vías de evacuación poseen iluminación alterna	NSR-98/10	/			<b>3. PROTECCIÓN PASIVA</b>				
Las vías de evacuación poseen señalización	NSR-98/10	/			Los pasamuros poseen protección pasiva	NSR-10	/		
Las salidas se encuentran despejadas	NSR-98/10	/			Las bandejas portacables poseen protección pasiva	NSR-10	/		
Las salidas se encuentran señalizadas	NSR-98/10	/			<b>4. SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
Las salidas poseen iluminación alterna	NSR-98/10	/			Posee redes canalizadas	RETIE	/		
La señalización en general cumple con los estándar	NTC 1461	/			Posee señalización que cumpla requisitos de norma	RETIE	/		
Cumple diagonal media	NSR-10	/			Posee certificado de RETIE	RETIE	/		
Posee escalas con el ancho y las dimensiones de huella y contrahuella requeridas	NSR-10	/			<b>5. MATPEL</b>				
Pasamanos a ambos lados	NTC - 4145	/			Posee matriz de compatibilidad	LEY 55 DE 1993			/
Los pasamanos cumplen con diámetros y altura	NTC - 4201	/			Los productos químicos se encuentran rotulados, demarcados y posee ficha técnica	LEY 55 DE 1993			/
Las escalas poseen acabados antideslizantes	NTC - 4145 / NSR-98/10	/			Posee kit de derrame	LEY 55 DE 1993			/
Los desniveles y escalas poseen señalización con cinta demarcadora	NTC - 4145	/			Posee diques de contención de derrames	LEY 55 DE 1993			/
Los anchos de las puertas cumplen de acuerdo con la carga de ocupación	NSR 98/10	/			Posee ventilación adecuada	LEY 55 DE 1993			/
Cuenta con vidrios de seguridad laminados, templados o recubiertos para elementos vidriados hasta 2.0 m desde el NPA.	NSR-98/10	/			Las instalaciones eléctricas son antiexplosivas	LEY 55 DE 1993			/
<b>2. SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN</b>					Las zonas de manipulación se encuentran compartimentadas	LEY 55 DE 1993			/
Posee sistema de detección	NFPA 72	/			<b>6. PARQUEADEROS</b>				
Posee rociadores automáticos	NFPA 13			/	Las celdas de parqueo se encuentran marcadas	DEC. 1521 DE 2008			/
Los rociadores están distanciados según requerimientos (S)	NFPA 13			/	Los pasos peatonales (cebras) están demarcadas	DEC. 1521 DE 2008			/
La Bomba cumple con la capacidad para el sistema hidráulico	NFPA 20			/	Las celdas poseen topellantas	DEC. 1521 DE 2008			/
La bomba es listada	NFPA 20			/	Las columnas de los parqueaderos están marcadas	DEC. 1521 DE 2008			/
Válvulas del sistema de bombero y rociadores son listadas	NFPA 13			/	Las puertas cumplen los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			/
Posee gabinetes según requisito	NFPA 14			/	Los circulaciones internas cumplen con los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			/
Posee módulo de prueba	NFPA 13			/	<b>7. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS</b>				
					El establecimiento posee Plan de Emergencia		/		

Milton Ramirez  
Nombre y código del inspector

Nombre y código del inspector

Alfonso R 1017177400  
Nombre de quien atiende la inspección N°1

Nombre de quien atiende la inspección N° 2



02392

# Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín

Oficina Gestión De La Seguridad Humana  
Formato Único para la Revisión de Establecimientos Comerciales - FUREC -

13 JUN 2021



Fecha de programación	27/07/2020	Fecha de inspección	02 marzo 2021	Fecha de re inspección	16 junio 21	SOLICITUD N°	17927		
Notas:						N° DE INSPECCION	27956		
Razón social	SERVIAUTOMOTRIZ MECAIRES # 2			Grupo de ocupación	COMERCIAL				
Nit	43.162.346-4	Teléfono	305 225 039	Horario	L A V 08:00 A 16:00 S 08:00 A 14:00				
Dirección	CALLE 36 N° 45 - 31			Comuna	10	Licencia			
Nombres y apellidos	DIANA GATALINA ZAPATA PULGARIN			Propietario	<input type="checkbox"/>	Administrador	<input checked="" type="checkbox"/>		
Área total M <sup>2</sup>	550	Barrio	SAN DIEGO		Número de empleados	70	Dirección de Correo electrónico		
Aforo total	20	Norma de construcción	NSR 10 <input type="checkbox"/>	NSR 98 <input checked="" type="checkbox"/>	Cumple SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Grietas SI <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Requiere comisión técnica <input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A
<b>1. SEGURIDAD HUMANA</b>				
Posee salidas con los anchos requeridos	NSR-98/10	/		
Posee cantidad de salidas de acuerdo a carga de ocupación	NSR-98/10	/		
Posee vías de evacuación con los anchos requeridos	NSR-98/10	/		
Las vías de evacuación poseen iluminación alterna	NSR-98/10	/		
Las vías de evacuación poseen señalización	NSR-98/10	/		
Las salidas se encuentran despejadas	NSR-98/10	/		
Las salidas se encuentran señalizadas	NSR-98/10	/		
Las salidas poseen iluminación alterna	NSR-98/10	/		
La señalización en general cumple con los estándar	NTC 1461	/		
Cumple diagonal media	NSR-10	/		
Posee escalas con el ancho y las dimensiones de huella y contrahuella requeridas	NSR-10	/		
Pasamanos a ambos lados	NTC - 4145	/		
Los pasamanos cumplen con diámetros y altura	NTC - 4201	/		
Las escalas poseen acabados antideslizantes	NTC - 4145/NSR-98/10	/		
Los desniveles y escalas poseen señalización con cinta demarcadora	NTC - 4145	/		
Los anchos de las puertas cumplen de acuerdo con la carga de ocupación	NSR 98/10	/		
Cuenta con vidrios de seguridad laminados, templados o recubiertos para elementos vidriados hasta 2.0 m desde el NPA.	NSR-98/10	/		
<b>5. SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DETECCION</b>				
Posee sistema de detección	NFPA 72	/		
Posee rociadores automáticos	NFPA 13			/
Los rociadores están distanciados según requerimientos (S)	NFPA 13			/
La Bomba cumple con la capacidad para el sistema hidráulico	NFPA 20			/
La bomba es listada	NFPA 20			/
Válvulas del sistema de bombero y rociadores son listados	NFPA 13			/
Posee gabinetes según requisito	NFPA 14			/
Posee módulo de prueba	NFPA 13			/

DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A
El sistema contra incendio en general cuenta con mantenimiento y las pruebas hidráulicas que le corresponden	NFPA 25			/
Posee extintores distribuidos según requisitos de la norma	NFPA 10	/		
Posee conexión para bomberos	NFPA 14			/
Existen hidrantes a la distancia requerida	NSR-10			/
<b>3. PROTECCIÓN PASIVA</b>				
Los pasamuros poseen protección pasiva	NSR-10	/		
Las bandejas portacables posee protección pasiva	NSR-10	/		
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
Posee redes canalizadas	RETIE	/		
Posee señalización que cumpla requisitos de norma	RETIE	/		
Posee certificado de RETIE	RETIE	/		
<b>4. MATPEL</b>				
Posee matriz de compatibilidad	LEY 55 DE 1993			/
Los productos químicos se encuentran rotulados, demarcados y posee ficha técnica	LEY 55 DE 1993			/
Posee kit de derrame	LEY 55 DE 1993			/
Posee diques de contención de derrames	LEY 55 DE 1993			/
Posee ventilación adecuada	LEY 55 DE 1993			/
Las instalaciones eléctricas son antiexplosivas	LEY 55 DE 1993			/
Las zonas de manipulación se encuentran compartimentadas	LEY 55 DE 1993			/
<b>5. PARQUEADEROS</b>				
Las celdas de parqueo se encuentran marcadas	DEC. 1521 DE 2008			/
Los pasos peatonales (cebras) están demarcadas	DEC. 1521 DE 2008			/
Las celdas poseen topellantas	DEC. 1521 DE 2008			/
Las columnas de los parqueaderos están marcadas	DEC. 1521 DE 2008			/
Las puertas cumplen los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			/
Las circulaciones internas cumplen con los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			/
<b>6. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS</b>				
El establecimiento posee Plan de Emergencia		/		

Milton Ramirez  
Nombre y código del inspector

Alejandra Paragosa 1017187400  
Nombre de quien atiende la inspección N°1

Nombre y código del inspector

Nombre de quien atiende la inspección N° 2

FO-GRDD- 228

Formato

02391

FO-GRDD Formato Único para la Revisión de Establecimientos Comerciales



Alcaldía de Medellín

Versión. 1

Fecha de programación	6/15/2021	Fecha de inspección	16 Junio 21	Fecha de re inspección		Solicitud N°	22537
Notas:						N° De Inspección	32565
Razón social	SERVIAUTOMOTRIZ MECAIRES SAN DIEGO			Grupo de ocupación	COMERCIAL		
Nit	43.162.346-4	Teléfono	261-12-50	Horario	L A V 8:00AM - 16:00 / S 8:00AM - 14:00		
Dirección	CARRERA 46 N° 35 - 80			Comuna	10	Licencia	
Nombres y apellidos	DIANA CATALINA ZAPATA PULGARIN			Propietario	<input type="checkbox"/>	Administrador	<input type="checkbox"/>
Área total M <sup>2</sup>	550	Barrio	SAN DIEGO	Número de empleados	10	Dirección de Correo electrónico	
Aforo total	20	Norma de construcción	NSR 10 <input type="checkbox"/>	NSR 98	<input checked="" type="checkbox"/>	Cumple SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
						Grietas	SI <input type="checkbox"/>
							No <input checked="" type="checkbox"/>
							Requiere comisión técnica <input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A
<b>1. SEGURIDAD HUMANA</b>					El sistema contra incendio en general cuenta con mantenimiento y las pruebas hidráulicas que le corresponden	NFPA 25			✓
Posee salidas con los anchos requeridos	NSR-98/10	✓			Posee extintores distribuidos según requisitos de la norma	NFPA 10	✓		
Posee cantidad de salidas de acuerdo a carga de ocupación	NSR-98/10	✓			Posee conexión para bomberos	NFPA 14			✓
Posee vías de evacuación con los anchos requeridos	NSR-98/10	✓			Existen hidrantes en la distancia requerida	NSR-10			✓
Las vías de evacuación poseen iluminación alterna	NSR-98/10	✓			<b>3. PROTECCIÓN PASIVA</b>				
Las vías de evacuación poseen señalización	NSR-98/10	✓			Los pasamuros poseen protección pasiva	NSR-10	✓		
Las salidas se encuentran despejadas	NSR-98/10	✓			Las bandejas portables poseen protección pasiva	NSR-10	✓		
Las salidas se encuentran señalizadas	NSR-98/10	✓			<b>4. SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
Las salidas poseen iluminación alterna	NSR-98/10	✓			Posee redes canalizadas	RETIE	✓		
La señalización en general cumple con los estándar	NTC 1461	✓			Posee señalización que cumpla requisitos de norma	RETIE	✓		
Cumple diagonal media	NSR-10	✓			Posee certificado de RETIE	RETIE	✓		
Posee escalas con el ancho y las dimensiones de huella y contrahuella requeridas	NSR-10	✓			<b>5. MATPEL</b>				
Pasamanos a ambos lados	NTC - 4145	✓			Posee matriz de compatibilidad	LEY 55 DE 1993			✓
Los pasamanos cumplen con diámetros y altura	NTC - 4201	✓			Los productos químicos se encuentran rotulados, demarcados y posee ficha técnica	LEY 55 DE 1993			✓
Las escalas poseen acabados antideslizantes	NTC - 4145/NSR-98/10	✓			Posee kit de derrame	LEY 55 DE 1993			✓
Los desniveles y escalas poseen señalización con cinta demarcadora	NTC - 4145	✓			Posee diques de contención de derrames	LEY 55 DE 1993			✓
Los anchos de las puertas cumplen de acuerdo con la carga de ocupación	NSR 98/10	✓			Posee ventilación adecuada	LEY 55 DE 1993			✓
Cuenta con vidrios de seguridad laminados, templados o recubiertos para elementos vidriados hasta 2.0 m desde el NPA.	NSR-98/10	✓			Las instalaciones eléctricas son antiexplosivas	LEY 55 DE 1993			✓
<b>2. SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN</b>					Las zonas de manipulación se encuentran compartimentadas	LEY 55 DE 1993			✓
Posee sistema de detección	NFPA 72	✓			<b>6. PARQUEADEROS</b>				
Posee rociadores automáticos	NFPA 13			✓	Las celdas de parqueo se encuentran marcadas	DEC. 1521 DE 2008			✓
Los rociadores están distanciados según requerimientos (S)	NFPA 13			✓	Los pasos peatonales (cebras) están demarcados	DEC. 1521 DE 2008			✓
La Bomba cumple con la capacidad para el sistema hidráulico	NFPA 20			✓	Las celdas poseen topeliantas	DEC. 1521 DE 2008			✓
La bomba es listada	NFPA 20			✓	Las columnas de los parqueaderos están marcadas	DEC. 1521 DE 2008			✓
Válvulas del sistema de bombero y rociadores son listadas	NFPA 13			✓	Las puertas cumplen los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			✓
Posee gabinetes según requisito	NFPA 14			✓	Las circulaciones internas cumplen con los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			✓
Posee módulo de prueba	NFPA 13			✓	<b>7. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS</b>				
					El establecimiento posee Plan de Emergencia		✓		

milan Ramirez sus  
Nombre y código del inspector

Nombre y código del inspector

Alejandra JC 101777400  
Nombre de quien atiende la inspección N°1

Nombre de quien atiende la inspección N° 2

FO-GRDD-228

Formato

02394

FO-GRDD Formato Único para la Revisión de Establecimientos Comerciales



Alcaldía de Medellín

Versión. 1

Fecha de programación	6/11/2021	Fecha de inspección	16, junio 21	Fecha de re inspección		Solicitud N°	22535
Notas: JAFECENTRO de servicios @ hotmail.com						N° De Inspección	32563
Razón social	JAFE S.A.S			Grupo de ocupación	FABRIL E INDUSTRIAL		
Nit	900.221.542-3	Teléfono	321-801-71-56	Horario	L A S 07:00 A 17:00		
Dirección	CALLE 49B N° 68 - 114			Comuna	11	Licencia	
Nombres y apellidos	JAFE S.A.S			Propietario	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrador	<input type="checkbox"/>
Área total M <sup>2</sup>	1300	Barrio	LAURELES	Número de empleados	15	Dirección de Correo electrónico	
Aforo total	25	Norma de construcción	NSR 10 <input type="checkbox"/> NSR 98 <input checked="" type="checkbox"/>	Cumple SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Grietas	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Requiere comisión técnica <input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A
<b>1. SEGURIDAD HUMANA</b>					El sistema contra incendio en general cuenta con mantenimiento y las pruebas hidráulicas que le corresponden	NFPA 25			<input checked="" type="checkbox"/>
Posee salidas con los anchos requeridos	NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			Posee extintores distribuidos según requisitos de la norma	NFPA 10	<input checked="" type="checkbox"/>		
Posee cantidad de salidas de acuerdo a carga de ocupación	NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			Posee conexión para bomberos	NFPA 14			<input checked="" type="checkbox"/>
Posee vías de evacuación con los anchos requeridos	NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			Existen hidrantes en la distancia requerida	NSR-10			<input checked="" type="checkbox"/>
Las vías de evacuación poseen iluminación alterna	NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>3. PROTECCIÓN PASIVA</b>				
Las vías de evacuación poseen señalización	NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			Los pasamuros poseen protección pasiva	NSR-10	<input checked="" type="checkbox"/>		
Las salidas se encuentran despejadas	NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			Las bandejas portacables poseen protección pasiva	NSR-10	<input checked="" type="checkbox"/>		
Las salidas se encuentran señalizadas	NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>4. SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
Las salidas poseen iluminación alterna	NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			Posee redes canalizadas	RETIE	<input checked="" type="checkbox"/>		
La señalización en general cumple con los estándar	NTC 1461	<input checked="" type="checkbox"/>			Posee señalización que cumpla requisitos de norma	RETIE	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cumple diagonal media	NSR-10	<input checked="" type="checkbox"/>			Posee certificado de RETIE	RETIE	<input checked="" type="checkbox"/>		
Posee escalas con el ancho y las dimensiones de huella y contrahuella requeridas	NSR-10	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>5. MATPEL</b>				
Pasamanos a ambos lados	NTC - 4145	<input checked="" type="checkbox"/>			Posee matriz de compatibilidad	LEY 55 DE 1993			<input checked="" type="checkbox"/>
Los pasamanos cumplen con diámetros y altura	NTC - 4201	<input checked="" type="checkbox"/>			Los productos químicos se encuentran rotulados, demarcados y posee ficha técnica	LEY 55 DE 1993			<input checked="" type="checkbox"/>
Las escalas poseen acabados antideslizantes	NTC - 4145/NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			Posee kit de derrame	LEY 55 DE 1993			<input checked="" type="checkbox"/>
Los desniveles y escalas poseen señalización con cinta demarcadora	NTC - 4145	<input checked="" type="checkbox"/>			Posee diques de contención de derrames	LEY 55 DE 1993			<input checked="" type="checkbox"/>
Los anchos de las puertas cumplen de acuerdo con la carga de ocupación	NSR 98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			Posee ventilación adecuada	LEY 55 DE 1993			<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con vidrios de seguridad laminados, templados o recubiertos para elementos vidriados hasta 2.0 m desde el NPA.	NSR-98/10	<input checked="" type="checkbox"/>			Las instalaciones eléctricas son antiexplosivos	LEY 55 DE 1993			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2. SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN</b>					Las zonas de manipulación se encuentran compartimentadas	LEY 55 DE 1993			<input checked="" type="checkbox"/>
Posee sistema de detección	NFPA 72	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>6. PARQUEADEROS</b>				
Posee rociadores automáticos	NFPA 13			<input checked="" type="checkbox"/>	Las celdas de parqueo se encuentran marcadas	DEC. 1521 DE 2008			<input checked="" type="checkbox"/>
Los rociadores están distanciados según requerimientos (S)	NFPA 13			<input checked="" type="checkbox"/>	Los pasos peatonales (cebras) están demarcadas	DEC. 1521 DE 2008			<input checked="" type="checkbox"/>
La Bomba cumple con la capacidad para el sistema hidráulico	NFPA 20			<input checked="" type="checkbox"/>	Las celdas poseen topellantas	DEC. 1521 DE 2008			<input checked="" type="checkbox"/>
La bomba es listada	NFPA 20			<input checked="" type="checkbox"/>	Las columnas de los parqueaderos están marcadas	DEC. 1521 DE 2008			<input checked="" type="checkbox"/>
Válvulas del sistema de bombero y rociadores son listados	NFPA 13			<input checked="" type="checkbox"/>	Las puertas cumplen los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			<input checked="" type="checkbox"/>
Posee gabinetes según requisito	NFPA 14			<input checked="" type="checkbox"/>	Las circulaciones internas cumplen con los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			<input checked="" type="checkbox"/>
Posee módulo de prueba	NFPA 13			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>7. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS</b>				
					El establecimiento posee Plan de Emergencia				<input checked="" type="checkbox"/>

Milton Ramirez 325  
Nombre y código del inspector

Nombre y código del inspector

Jhon Pape 10265738  
Nombre de quien atiende la inspección N° 1

Nombre de quien atiende la inspección N° 2

ve-inspección  
15 JUN 2021

FO-GRDD-228

Formato

FO-GRDD Formato Único para la Revisión de Establecimientos Comerciales



Alcaldía de Medellín

Versión. 1

Fecha de programación	11/27/2020	Fecha de inspección	15/06/2021	Fecha de re inspección	16/06/2021	Solicitud N°	19814
Notas:						N° De Inspección	29843
Razón social				Grupo de ocupación		FABRIL E INDUSTRIAL	
FERDIESEL							
Nit	71.692.208-1	Teléfono	447-17-37	Horario	L A S 8:00AM		
Dirección	CALLE 30 N° 59 - 66			Comuna	14	Licencia	
Nombres y apellidos				Propietario	Administrador	N° de niveles	
LUIS FERNANDO RAMIREZ GOMEZ				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Área total M <sup>2</sup>	1316	Barrio	BARRIO COLOMBIA		Número de empleados	Dirección de Correo electrónico	
Aforo total	50	Norma de construcción	NSR 10 <input type="checkbox"/>	NSR 98 <input type="checkbox"/>	Cumple SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Grietas SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Requiere comisión técnica <input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A
<b>1. SEGURIDAD HUMANA</b>				
Posee salidas con los anchos requeridos	NSR-98/10	X		
Posee cantidad de salidas de acuerdo a carga de ocupación	NSR-98/10	X		
Posee vías de evacuación con los anchos requeridos	NSR-98/10	X		
Las vías de evacuación poseen iluminación alterna	NSR-98/10	X		
Las vías de evacuación poseen señalización	NSR-98/10	X		
Las salidas se encuentran despejadas	NSR-98/10	X		
Las salidas se encuentran señalizadas	NSR-98/10	X		
Las salidas poseen iluminación alterna	NSR-98/10	X		
La señalización en general cumple con los estándar	NTC 1461	X		
Cumple diagonal media	NSR-10			X
Posee escalas con el ancho y las dimensiones de huella y contrahuella requeridas	NSR-10	X		
Pasamanos a ambos lados	NTC - 4145	X		
Los pasamanos cumplen con diámetros y altura	NTC - 4201	X		
Las escalas poseen acabados antideslizantes	NTC - 4145/NSR-98/10	X		
Los desniveles y escalas poseen señalización con cinta demarcadora	NTC - 4145	X		
Los anchos de las puertas cumplen de acuerdo con la carga de ocupación	NSR 98/10	X		
Cuenta con vidrios de seguridad laminados, templados o recubiertos para elementos vidriados hasta 2.0 m desde el NPA.	NSR-98/10			X
<b>2. SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DETECCIÓN</b>				
Posee sistema de detección	NFPA 72	X		
Posee rociadores automáticos	NFPA 13			X
Los rociadores están distanciados según requerimientos (S)	NFPA 13			X
La Bomba cumple con la capacidad para el sistema hidráulico	NFPA 20			X
La bomba es listada	NFPA 20			X
Válvulas del sistema de bombero y rociadores son listadas	NFPA 13			X
Posee gabinetes según requisito	NFPA 14			X
Posee módulo de prueba	NFPA 13			X

DESCRIPCIÓN	NORMA	SI	NO	N/A
El sistema contra incendio en general cuenta con mantenimiento y las pruebas hidráulicas que le corresponden	NFPA 25			X
Posee extintores distribuidos según requisitos de la norma	NFPA 10	X		
Posee conexión para bomberos	NFPA 14			X
Existen hidrantes en la distancia requerida	NSR-10	X		
<b>3. PROTECCIÓN PASIVA</b>				
Los pasamuros poseen protección pasiva	NSR-10			X
Las bandejas portables poseen protección pasiva	NSR-10			X
<b>4. SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
Posee redes canalizadas	RETIE	X		
Posee señalización que cumpla requisitos de norma	RETIE	X		
Posee certificado de RETIE	RETIE		X	
<b>5. MATPEL</b>				
Posee matriz de compatibilidad	LEY 55 DE 1993	X		X
Los productos químicos se encuentran rotulados, demarcados y posee ficha técnica	LEY 55 DE 1993	X		X
Posee kit de derrame	LEY 55 DE 1993	X		X
Posee diques de contención de derrames	LEY 55 DE 1993	X		
Posee ventilación adecuada	LEY 55 DE 1993	X		
Las instalaciones eléctricas son antiexplosivas	LEY 55 DE 1993		X	
Las zonas de manipulación se encuentran compartimentadas	LEY 55 DE 1993			X
<b>6. PARQUEADEROS</b>				
Las celdas de parqueo se encuentran marcadas	DEC. 1521 DE 2008			X
Los pasos peatonales (cebras) están demarcadas	DEC. 1521 DE 2008			X
Las celdas poseen topellantas	DEC. 1521 DE 2008			X
Las columnas de los parqueaderos están marcadas	DEC. 1521 DE 2008			X
Las puertas cumplen los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			X
Las circulaciones internas cumplen con los anchos requeridos	DEC. 1521 DE 2008			X
<b>7. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS</b>				
El establecimiento posee Plan de Emergencia			X	

Vory Pineda  
Nombre y código del inspector

Nombre y código del inspector

Dora Saldaña  
Nombre de quien atiende la inspección N°1

Nombre de quien atiende la inspección N° 2